



12.86

1) ab 01.87

Motor 645 424 607 ist nicht mehr lieferbar.  
 Dafür Motor 645 424 967 mit Riemen 645 424 937  
 und Riemenscheibe 645 424 934 tauschen