




Gebrauchsanweisung

51 5959
(D)
51 5960
(NL,F,I,GB)
51 5965
(S,N,SF)
51 5967
(D,F,I,S)


Aufstellanweisung

51 3965
(D)
51 3968
(D,I,S,N,SF)
51 3969
(NL,F,E,GB)

Programmtabelle

51 5968
(D)
51 5969
(NL)
51 5970
(F)
51 5971
(GB)
51 5972
(I)
51 5973
(S)
51 5974
(N)
51 5975
(SF)

1) 28 3805
Blende kompl.
(D)



Zubehör:


Verlängerung für
Arbeitsplatten:
WZ 10040
weiß


Unterbauszubehör:
WZ 10090/01

Bodenbefestigung:
WX 9756

Höhenanpassung 91 cm:
WZ 10100

Wärmeschutz/
Kindersicherung:
WZ 10110/01





Triac-Motorleistung
15 5272
Triac-Kleinleistung
15 5273

